Инструкция по применению
Термометр цифровой AMDT-11

Характеристики

Форма выпуска: Термометр
Страна: Россия
Производитель: Amrus
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1



Описание

Термометр с гибким атравматическим наконечником и влагоустойчивым корпусом. Характеристики:Артикул AMDT-11Дисплей ЖК увеличенный дисплей, цена наименьшего разряда 0,1°С, Стекло специальной формы для удобства считывания показаний.Влагоустойчивый корпус естьУдаростойкий корпус естьГибкий наконечник естьПодсветка НетРазмер (ВхШхД) 12Х20Х127 ммКнопка включения ЕстьДиапазон измерения 32,0 до 42,0 °СИндикатор повышенной температуры НетЗвуковой сигнал после включения ~ 1 секундаЗвуковой сигнал по окончании измерения ~ 4 секунды после измеренияЗвуковой сигнал при повышенной t° ~ 4 секунды при t° выше 37,8° СТочность измерения и погрешность ±0,1 (35,0?39,0 °С)±0,2 (32,0?34,9, 39,1?42,0 °С) Память На 1 измерениеМасса 10,5 гПитание 1,5В (LR41, L736)Срок службы источника питания 1000 циклов измеренияФутляр Есть

Состав

Комплектация термометр электронный, пластмассовый футляр, руководство по эксплуатации, коробка.

Форма выпуска

Термометр

Показания

Предназначен для измерения температуры тела человека - в лечебных учреждениях, на дому для личного пользования.

Способ применения и дозы

1.Включите питание, нажав на кнопку включения.2.При нажатии на кнопку на экране высветятся все сегменты, как показано на рисунке справа, это означает, что термометр в рабочем состоянии.3.Отпустите кнопку. На экране появится результат последнего измерения. Затем высветятся символы "L °C" при этом символ "°C" должен мигать.4.Поместите датчик термометра в подмышечную впадину (либо в другое место, как указано в разделе "Способы измерения температуры").5.Если температура тела более 32.0°C, на экране вместо "L °C" появится значение температуры и маркер "°C" будет мигать в течение всего времени измерения.6.Когда показания температуры не будут изменяться в течение 16 секунд, маркер "°C" перестанет мигать и прозвучит звуковой сигнал. Время измерения зависит от выбранного способа измерения (смотрите раздел «Способы измерения температуры»). При точном соблюдений требований раздела «Способы измерения температуры» звуковой сигнал оповещает об окончании измерения. В случае сомнений в результате для более точного измерения следует увеличить время измерения на 2-3 мин. после звукового сигнала. Если измеренная температура меньше 32 °C, то на экране будет постоянно высвечиваться "L °C" Если измеренная температура больше 42 °C, то на экране высветится символ "H °C"7.Показания температуры будут высвечиваться на экране до выключения термометра.8.Выключите термометр, нажав на кнопку включения.9.Если термометр не выключить, то он автоматически отключится примерно через 10 минут.