Инструкция по применению
Armed M118 Небулайзер-ингалятор

Характеристики

Форма выпуска: Ингалятор
Страна: Китайская Народная Республика
Производитель: ДЖАНГСУ КЕЛИНГ МЕДИКАЛ ЭППЛАЙЕНСИС КО,ЛТД
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1



Состав

Стандартная комплектация mesh-небулайзера Армед M118: Маска детская; Маска взрослая; Мундштук; Сумка; USB-кабель

Форма выпуска

Ингалятор

Показания

Бронхиальная астма, в частности при тяжелом обострении, тяжелая хроническая и нестабильная форма, стероидозависимая бронхиальная астма; Обострения и далеко зашедшие стадии заболевания хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ); ОРЗ и заболевания верхних дыхательных путей, таких как ларингит, ринит, фарингит, ларинготрахеит, риносинусит; Грибковые поражения верхних дыхательных путей; Терапия вирусного бронхиолита у детей, респираторного дистресс-синдрома взрослых и детей, первичной легочной гипертензии, высокой легочной гипертензии у больных с дыхательной недостаточностью.

Способ применения и дозы

Подготовка к ингаляции: достаточно залить лекарственный раствор в чашу, прикрепить к ней маску или мундштук и соединить всё с рабочей частью. Специальный режим позволяет автоматически промывать чашу после ингаляции: достаточно залить в неё немного воды и зажать кнопку на корпусе — промывка начнётся и завершится автоматически. Перед использованием рекомендуется ознакомиться с руководством по эксплуатации и с особенностями модели.

Противопоказания

Кровохарканье; Аритмия; Тяжелые заболевания сердечно-сосудистой системы, такие, как сердечная недостаточность, гипертоническая болезнь III степени, перенесенный менее 6 месяцев назад инфаркт или инсульт, атеросклероз сосудов головного мозга с нарушением мозгового кровообращения; Тяжелые заболевания дыхательной системы, такие, как эмфизема, каверны в легких, рецидивирующий пневмоторакс; Легочное кровотечение; Спонтанный пневмоторакс; Сердечная недостаточность в стадии декомпенсации;

Условия хранения

Условия эксплуатации: температура: от +5°C до +40°C; относительная влажность: от 30 до 75 %.Условия хранения и транспортирования: температура окружающего воздуха: от -40 до +55 °C; относительная влажность: от 10 до 93% (без образования конденсата);