Инструкция по применению
B.Well Манжета конусная к тонометрам размер M-L 22-42 см

Характеристики

Форма выпуска: Манжета
Страна: Швейцария
Производитель: Альфа Медика
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1



Описание

Анатомическая конусная манжета B.Well WA-C-ML подходит для всех электронных тонометров B.Well, которые измеряют давление на плече: тонометров линии PRO, линии MED, а также тонометров серии WA и A-23.Специальная анатомическая форма манжеты B.Well создает дополнительные удобства при измерении: удобство надевания, плотное прилегание к плечу, точные результаты.Благодаря металлическому кольцу манжету легко надеть самостоятельно одной рукой. Манжета имеет съемный чехол, который допускает стирку.Характеристики Для электронных тонометров B.Well. Манжета WA-C-ML подходит для всех электронных тонометров B. Well, измеряющих давление на плече: тонометров линии PRO, линии MED, а также тонометров серии WA и A-23. Анатомическая конусная форма. Манжета B.Well обеспечивает комфортное и точное измерение. Манжета удобна при надевании, так как ложится по форме руки. Плотное прилегание к руке помогает достичь более точного результата во время измерения. Для обхвата руки 22-42 см Надеть удобно и просто. Металлическое кольцо позволяет легко надеть манжету самостоятельно Съемный чехол манжеты. Очистить манжету можно легко и просто благодаря съемному чехлу, который допускает стирку

Состав

Комплектация:1. Манжета.2. Соединительная трубка.3. Коннектор для соединения с автоматическим измерителем артериального давления.4. Руководство по эксплуатации, совмещенное с гарантийным талоном.

Форма выпуска

Манжета

Показания

Предназначена для использования со всеми автоматическими тонометрами B.Well, измеряющими артериальное давление на плечевой зоне.

Способ применения и дозы

Правила проведения измерения: Манжета на руке должна быть размещена таким образом, чтобы нижний край находился на расстоянии 2-3 см выше локтевого сгиба. Наложить манжету на плечо необходимо плотно, но не слишком туго, иначе результат измерения будет неправильным. Манжета должна находиться на уровне сердца. Манжету необходимо накладывать только на голую кожу. Ладонь при измерении должна быть направлена вверх. При проведении измерения не двигайтесь и не говорите, дышите ровно.

Особые указания

Избегайте сильного сворачивания манжеты и скручивания соединительных трубок. Оберегайте манжету и соединительную трубку от острых предметов.

Условия хранения

Хранить в недоступном для детей месте.