Инструкция по применению
Брадекс пояс массажный с инфракрасным излучением мини слимминг

Характеристики



Форма выпуска: Пояс
Страна: Китайская Народная Республика
Производитель: Нингбо
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1

Описание

Массажный пояс Bradex "Мини слимминг" с инфракрасным излучением - это быстрый и надежный способ приобрести идеальные формы. Благодаря уникальному действию пояса вы эффективно избавитесь от лишних сантиметров в проблемных зонах, Ваша кожа будет эластичной и подтянутой, а мышцы придут в тонус. Преимущества: значительно повышает эффективность диет и тренировок, обеспечивает безопасное расщепление жировых тканей, способствует повышению эластичности кожи, стимулирует мышечные ткани и снимет усталость, удобный ремень позволяет закрепить пояс как на бедрах, так и на руках, инфракрасное излучение благотворно воздействует на структуру кожи и обеспечивает улучшение результатов массажа, компактный и удобный в использовании, подходит для использования как дома и на работе, так и в путешествиях и на отдыхе.

Состав

Пластик, металл, кожзаменитель, полиэстер.

Форма выпуска

Пояс

Показания

Для комплексных программ по снижению лишнего веса, для улучшения общего состояния кожи и уменьшению сантиметров в талии.

Особые указания

Способ применения: подсоедините штекер к гнезду адаптера питания. Подключите сетевой адаптер к сети питания. Плотно закрепите ремень прибора на участке тела, где Вы планируете провести сеанс массажа. Примечание: убедитесь, что прибор удобно закреплен на теле. Не затягивайте ремень слишком сильно, чтобы не нарушить кровообращение. Нажмите кнопку включения/выключения на модуле управления. Примечание: зеленый цвет светового индикатора оповещает о готовности прибора к работе. Установите желаемую интенсивность вибрации. Примечание: после включения прибор начнет работу на минимальном уровне интенсивности вибрации. Для выбора автоматического режима массажа нажмите кнопку на модуле управления. Примечание: автоматический режим подразумевает под собой постепенное увеличение уровня вибрации. Для включения инфракрасного излучения нажмите кнопку включения инфракрасного излучения на модуле управления. Для отключения инфракрасного излучения повторно нажмите кнопку включения инфракрасного излучения на модуле управления. Примечание: перед тем как закрепить прибор на другом участке тела, нажмите кнопку включения/выключения на модуле управления, закрепите прибор и вновь нажмите кнопку включения/выключения на модуле управления. По окончании сеанса массажа повторно нажмите кнопку включения /выключения на модуле управления. После окончания использования прибора отключите адаптер от сети питания, а затем отсоедините штекер от гнезда адаптера питания.