Инструкция по применению
Термометр для сауны исп.3

Характеристики

Форма выпуска: Термометр
Страна: Россия
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1



Описание

Термометр для сауны Исп.3 предназначен для измерения температуры воздуха в банях и саунах в диапазоне от 0 °С до +140 °С.

Состав

Материал основания - дерево.

Форма выпуска

Термометр

Показания

Для измерения температуры воздуха в банях и саунах.

Особые указания

Диапазон температуры от 0 °С до +140 °С. Цена деления 2 °С.